

附件

北京市门头沟区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
8-T018-BJ	7月27日	北京	门头沟区	北京市门头沟区清水涧地区1号楼	北京天马轴承有限公司	现场检查时,打磨一车间正在生产。 1. 该车间40台磨机未建废气收集处理装置,废气直排; 2. 煤油清洗工段未生产,未建VOCs处理设施; 3. 砂轮泥贮存场所,三防措施不规范。	115° 95' 84.66"	39° 97' 50.64"