

附件

滨州市博兴县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇 （街道）	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成期限
15-D009-SD	12月14日	滨州	博兴县	店子镇	山东中诺板业有限公司	滨州市博兴县店子工业园	经现场检查，该公司的彩涂钢板生产线正在生产。检查发现企业初涂室的顶部及侧面有多处敞开，未完全密闭；废气处理设施的喷淋塔未运行。	对初涂室采取密闭措施，并确保废气处理设施正常运行。	1月15日